

PINOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IC 101	11-	3+	2+	3+	3-	0+	0-	0+	0+	3+	6+	6+	11+	3,8V	2,8V	0V
IC 102	2-	2+	3+	0V	2,8V	5,8V	3+	6,6V	6,6V	6,8V	11V	6-	0+	0+	8-	0-
IC 103	11+	3-	3+	3+	3V	10+	0+	0-	2+	6-	2-	3V	2-	6+	-	-
IC 401	0V	-	0-	+11V	+10V	0V	0+	11-	-	-	-	-	-	-	-	-
IC 402	0+	-	0+	+11-	+10V	0-	0V	11+	-	-	-	-	-	-	-	-